

## АКТ

### Прима в эксплуатацию оборудования системы видеонаблюдения

г. Екатеринбург

27 июля 2021 г.

Наименование объекта: Многоэтажный жилой дом по ул. Рассветная, д. 8 к. 2

Комиссия в составе уполномоченных представителей:

- Представитель ООО «УЖК «Территория» в лице Управляющей клиентскими отношениями Сотниковой Натальи Петровны
  - Представитель ООО «УК Территория» в лице инженера слаботочных сетей Меньшикова Дмитрия Николаевича.
  - Представитель ООО «УЖК «Территория» в лице технического управляющего Максимова Константина Владимировича.
  - Представитель ООО «ИНСИС» в лице специалиста Вальдимат Ивана Владимировича.
  - Представитель ООО «ИНСИС» в лице инженера Филимонова Павла Павловича.
  - Председатель совета дома Пономарев И.Н.
- Мы нижеподписавшие провели совместный осмотр выполненных работ по установке системы видеонаблюдения на объекте: МКД по адресу: ул. Раесветная, д. 8 корп. 2


В ходе осмотра системы были выявлены следующие недостатки:


- Подключение к общедомовым электрическим сетям произведено из квартирного холла первого этажа третьего подъезда.
- Кабель-каналы имеют не эстетический вид.
- Повреждена штукатурка на 13 этаже в квартирном холле в процессе сверления технологического отверстия.
- Отсутствует блок электрических розеток на 8 гнезд в количестве 1 штука.
- Не промаркированы выключатели подключения к электрической сети на 13 этажах в каждом подъезде.


Все недостатки необходимо устранить в срок до 16 августа 2021 года.


Дополнительно приложить схему подключения к электрической сети каждой точки.


Подписи сторон:


  
\_\_\_\_\_/Сотникова Н.П.

  
\_\_\_\_\_/Меньшиков Д.Н.

  
\_\_\_\_\_/Максимов К.В.

  
\_\_\_\_\_/Вальдимат И.В.

  
\_\_\_\_\_/Филимонов П.П.

  
\_\_\_\_\_/Пономарев И.Н.